

# S50

## Adapter do spawania 5-12 (tony)

Spawalny adapter do łatwej konwersji dowolnego narzędzia roboczego ze standardem symetrycznym S.

Niezależnie od tego, czy chcesz zapewnić odpowiednią konserwację, podłączając się do centralnego układu smarowania, czy goniąc sekundy przy zmianie narzędzi roboczych, mamy rozwiązanie, którego potrzebujesz. Spawalny adapter do łatwej zmiany dowolnego narzędzia roboczego na standard Symmetrical.



### Pomiar

Rodzaj S50

Szybkozłącze S50

Odległość  
pinów (cc-  
measure)  
(mm) G

430,5

Wysokość  
(mm) H

70

Średnica wału  
czepaka (mm)  
I

50

Długość (mm)  
J

125

Szerokość  
(mm) K

272